Atención al Usuario > Visitas

Buscar paciente... (Busque por cédula).

[11972458] OXP-VT-262356 (2022-08-22) -
Actualizado hoy (19 Ago 2022)

Información de | Más Información

Servicio

Solicitante

Solicitante Visita	Contacto	Documento	Tipo de Contacto	Parentezco	Datos de Contacto
	GUILLERMO BOLIVAR	CC (Cedula Cuidadania) 185838		EL PACIENTE	3133313563 (Movil)

Información Personalizada

Encuesta	[Pendiente]	CalidadServicio	[Pendiente]
Calidad Conductores	[Pendiente]	Realizo Pago	[Pendiente]
Recibo por el Total	[Pendiente]	Valor Pagado	
Calidad Capacitacion	[Pendiente]	Comunicacion con Call	[Pendiente]
Usuario Encuesta	[Pendiente]	Observacion Encuesta	
Inconsistencia	[Pendiente]	Revisado	[Pendiente]
TipoProtocoloVisita	[Pendiente]		

Quien Recibe

Calidad del servicio	[Pendiente]	Observacion de la Visita	
Direccin de Quien Recibe			
Ciudad de Quien Recibe		Departamento de Quien Recibe	
Quien Recibió		Teléfono de Quien Recibe	
Tipo de Tel. Quién Recibe	[Pendiente]		

Ubicación del Paciente

Ciudad	BOGOTA D.C.	Zona	SAN ISIDRO - PATIOS
Direccion	Diagonal 96 5 A 53 ESTE BARRIO SAN LUIS KILOMETRO 5 VIA L	Barrio	BARRIO SAN LUIS ALTOS DEL CABO - SAN ISIDRO - PATIOS
Departamento	BOGOTA D.C.		

OS de la visita

Ordenes de Servicio	

Programación de la Visita

Visita	OXP-VT-262356 (2022-08-22)	Consecutivo / Empresa	262356
Empresa que Presta el Servicio	OXIPRO SAS	Tipo de Tel. Solicitante	[Pendiente]
Estado	Pendiente	Creado Por Usuario	CYEPES
Solicitante	GUILLERMO BOLIVAR (CC 185838)	Creado	2022-08-19 12:11
Modificado	2022-08-19 12:11	Última Modificación	CYEPES
Longitud		Latitud	
Recaudo Reportado por Conductor ($)		Teléfono Solicitante	3133313563
Recaudo Auditado ($)		Coordenadas Aprobadas?	no
Toma de Datos GPS	[Pendiente]	Corrección de Dirección	
Coordenadas Verificadas en Mapa?	no	NO. Visita Manual	
Documento fisico		Requiere Auditoriar Documento ?	no
Documento auditado	no	Paciente	GUILLERMO BOLIVAR (CC: 185838)
Usuario Auditor Documento Grupo	CUND-MOTO	Url Docuemtnos OCR	
Usuario que firmo		Tipo Firma	
Fecha de Visita	2022-08-22	Tiempo Default	0
Tiempo OS		Tiempo de municipio	0
Autorizada Fallida	no	Documento Revisado	no
Planilla	CUND-MOTO: Cund - MOTO 1 OXIPRO (2022/08/22) - AM	Tiene Novedad Auditoria	no
Sub Estado Visita		Motivo Fallida	[Pendiente]
Comentario Fallida		Contrato de Comodato	
Prioridad	Normal	Evidencia Fallida	
H. de Atención - Desde	08:00	H. de Atención - Hasta	17:00
Forma de Creación	Programada desde Lista de Trabajo	Falla Reportada	A Ninguna Falla Reportada
Ubicación del Paciente	Diagonal 96 5 A 53 ESTE BARRIO SAN LUIS KILOMETRO 5 VIA L	Entidad (Referencia)	NUEVA EPS
Entidad Principal	NUEVA EPS	Sucursal	NUEVA EPS
Fecha Intento Visita	--	Fecha Visita Exitosa	--
Url Firma		Url Pdf	
URL Documento Cobros		Recaudo CM Mes actual	
¿FUIMOS AL DOMICILIO?	[Pendiente]		

Observaciones

Observaciones de Programación	MANTENIMIENTO DOMICILIO - PC1 - SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON GUILLERMO BOLIVAR (PACIENTE) TEL.: 3133313563- QUIEN AUTORIZA HABEAS DATA, SE LE BRINDA INFORMACIÓN RESPECTO A LA FECHA DEL MANTENIMIENTO Y ACEPTA LA VISITA.

Información Complementaria

Programación	AM	Asignado A Grupo	CUND-MOTO
Tipo de Visita	A Domicilio	Movimiento de repuestos realizado?	no
tipo_visita: Campo sin label!	MANTENIMIENTO		

Órdenes de Servicio

Mostrando 1 - 1 de 1

Asunto	Estado de Orden	Paciente	Direccion	Barrio	Zona	Fecha Planeada	Fecha Real de Entrega	Hora Servicio (HH:MM)	Sucursal	Asignado a	Acción
MANTENIMIENTO A DOMICILIO - A Domicilio (130491971)	Pendiente	GUILLERMO BOLIVAR (CC: 185838)	Diagonal 96 5 A 53 ESTE BARRIO SAN LUIS KILOMETRO 5 VIA LA CALERA	BARRIO SAN LUIS ALTOS DEL CABO	SAN ISIDRO - PATIOS	2022-08-22			NUEVA EPS	CUND-MOTO	

Acciones

- Editar Visita
- Imprimir Visita
- Permitir Fallida
- Cambiar Tipo de firma
- Reportar Novedad de Equipos en el Paciente
- Reportar Novedad con Software
- Registrar Gestion de Soporte a Rutas
- Registrar Ticket de Desarrollo

Novedades

Agregar

TAG CLOUD

Marcarlo

© 2004-2008 vtiger.com | Leer Licencia |