OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	18-05-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AGUDELO

Codigo Equipo	NN-3916B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Hora Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

F- ACOPLE ROSCA A TUBO HUNIFICADOR 7

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	FLUJOMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexion (SI-No)							CÓDIGO DE BARRAS BASE (SI - NO)		
	8208	6.4	82.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CIGUAÑO OK — Tiempo de la prueba 2:00

2. RUIDO EXTRAÑO SI No X — 3. ESTADO DE MANGUERAS X — 4. SISTEMA DE PROTECCION OK

PUREZA % 82

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK OK OK

No.	Prueba		
1	Estado Pre-Y-S-V		SI
2	Prueba de Fugas		SI
3	Conexión eléctrica		SI
4	Conexión electrónica		SI
5	Prueba de alarma		SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripción de diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION			
	Kit TANQUE OXIGENO	7	TAMIZES	2

No.	Prueba / Simulación		
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)		SI
2			SI
3			SI
4	Desconexión de flujo		SI
5	Activación de alivio		SI
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	FLUJOMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)									
	8210	6.3	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		FIRMA