

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES										FORMAIO	
OxPro										GAL-MAN-FR-008	
Fecha: 21/5/23										Versión: 2	
Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno										Fecha Actualización: 13/10/2019	
No. Orden: _____										Página 1 de 2	
IDENTIFICACION DEL EQUIPO											
Codigo Reporte: NN-4233		Fecha Inicio: 21/5/23		Fecha Fin: 21/5/23		Fecha Inicio Labor: _____					
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA				SI		NO		X		FECHA INICIO AISLAMIENTO	
FALLA		DANO		CLASE DANO		DESCRIPCION		CANTIDAD		FECHA FIN AISLAMIENTO	
										SI	
										NO	
										SI	
										NO	
										SI	
										NO	
										SI	
										NO	
										SI	
										NO	
DETALLES ADICIONALES SOBRE POR PACIENTE											
AREA DE MANTENIMIENTO											
PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		REVISAR		FECHAS		BASE		CÓDIGO DE BARRAS	
20702		961		51		51		51		51	
20702		961		51		51		51		51	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Operar alarma		X		SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Ovenca		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		1		Con Subsecuentemente	
DET DE PRUEBAS											
No.		Prueba		Descripción						Resultado	
1		Estado Pila S.S. V		Verificar estado de la pila						SI	
2		Prueba de Fugado		Se verifica conexión mecánica del equipo						SI	
3		Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo						SI	
4		Conexión electrónica		Se verifican las conexiones electrónicas del equipo						SI	
5		Prueba de alarma		Se verifica sonido al estar agotado o fuerte						SI	
6		Otro									
7		Otro									
Descripción del diagnóstico identificado											
REPLAZOS Y USOS											
CÓDIGO		DESCRIPCION		CANT		CÓDIGO		DESCRIPCION		CANT	
PRUEBAS DE APLICACION PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR											
No.		Prueba / Simulación		Descripción						Resultado	
1		Paga + 3 (Cable Fugado)		Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E2)						SI	
2		Fuga Masiva		Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Paga + LED amarillo y L1-L2-E2)						SI	
3		Desconexión eléctrica		Activación alarma sonora						SI	
4		Desconexión tarjeta de Paga		Desconexión línea eléctrica						SI	
5		Aislar la salida de aire		Control respirador de salida de aire de concentrador						SI	
6		Otro									
7		Otro									
8		Otro									
OBSERVACIONES											
Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		REVISAR		FECHAS		BASE		CÓDIGO DE BARRAS	
20705		6395		51		51		51		51	
20705		6395		51		51		51		51	
Firma Mantenimiento		Aprobo									