

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES						FORMATO			
Fecha Remisión		Ramón #		Avería Mantenimiento		No. Orden			GAD MGR-FB-008		
24-02-24				Jovica 790010					Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2015 Página: 1 de 2		
Codigo Equipo		Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin					
NN-346713											
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA											
SI			NO			FECHA INICIO AISLAMIENTO			FECHA FIN AISLAMIENTO		
PALCA: BAND: CLEAN: ON: DESCRIPCION: CANTIDAD: EL PROBLEMA: XON: ESTO: CAMBIADO:											
LIMPIEZA GENERAL											
DETALLE ADICIONAL DE DATOS POR PACIENTE:											
LIMPIEZA GENERAL											
En Mantenimiento											
PRUEBAS DE ALARMA											
HIDROMETRO PRESION OXIGENO FULCRIMETRO											
DESCONEXION PILA "FLUJO A E" REJILLAS FLETRIOS BASE CODIGO DE BARRAS RUCDAS											
2226 6.6 95.4 51 51 51 ES 51 51 51 51 51 51											
1. CICLADO Tiempo de la prueba Genero Alarma No Si Cuel?											
2. RUDD EXTRAÑO Si No 3. ESTADO DE MANUERIAS Buenos Malo 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno Malo											
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buenos Con Sobrecalentamiento											
No. Prueba Descripción Resultado											
1 Estado Pila S.S. V Verifica voltaje de la pila 51											
2 Prueba de Fugas Se verifica conexión neumática del equipo 51											
3 Conexión eléctrica Se verifican las conexiones eléctricas del equipo 51											
4 Conexión electrónica Se verifican las conexiones electrónicas del equipo 51											
5 Prueba de alarma Se verifica sonido si se agita a fuerte 51											
6 Otro:											
7 Otro:											
Descripción del diagnóstico identificado											
CODIGO DESCRIPCION CANT CODIGO DESCRIPCION CANT											
No. Prueba / Simulación Descripción Resultado											
1 Flujo # 5 (Cierre hidráulico) Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES) 51											
2 Flujo Máximo Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y S1-L2-ES) 51											
3 Desconexión eléctrica Activador alarma sonora 51											
4 Desconexión rápida de flujo Desconecta línea eléctrica 51											
5 Activación de válvula de aire Obtener maniquera de salida de aire de compresor 51											
6 Otro:											
7 Otro:											
8 Otro:											
En Mantenimiento											
PRUEBAS DE ALARMA											
HIDROMETRO PRESION OXIGENO FULCRIMETRO											
DESCONEXION PILA "FLUJO A E" REJILLAS FLETRIOS BASE CODIGO DE BARRAS RUCDAS											
2227 65 95.2 51 51 51 ES 51 51 51 51 51 51											
PRUEBA MANTENIMIENTO											