

Fecha Remate: **13-03-24** Remisión: Auxiliar Mantenimiento: **JANIER ADWELIO** No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: **NN-1233 B** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Equipo contaminado por posible flama: SI NO Fecha Inicio Aislamiento: Fecha Fin Aislamiento:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Q. RESPONDE	REQUERIDO	REVISADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: **LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FLECHOS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES
					Desconexión	PSa	"Flujo a 0"				BASE	BASE	BASE		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
12924	6.5	7.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		SI	NO	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANUFRAS		Buenas	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala			
4. DAÑOS IDENTIFICADOS		PUREZA 7.2													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Se verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o tuc-tuc	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	FILTRO DE AIRE INTERNO	7		TAMIZES	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Corte Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL-LO-EE)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + SL-AL-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión térmica de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de alarma de sismo	Obtener mensaje de correo de alarma (SMS)	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FLECHOS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES
					Desconexión	PSa	"Flujo a 0"				BASE	BASE	BASE		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
12924	6.5	9.53	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	9	SI		VIRIA MANTENIMIENTO	