

Labores Realizadas

Tipo de Mantenimiento	Reparacion	Concentración (O ₂ %)	92.7
Presión (Psi)	9.5	Estado Final del Equipo	Aprobado
Horometro	42305	Alarma Sonora	OK
Clase de Labor		Observaciones Entrada a Taller	EQUIPO INGRESA DE REPARACION 208
Responsable Liberación		Fecha de Finalización	--

Reparación de Daños Internos

Repuestos	Repuesto	Cantidades	Repuesto	Cantidades	Repuesto	Cantidades		
<input type="checkbox"/>	Anillos M50 - Vision Aire- Longfian-Respironic	<input type="text"/> 4	<input type="checkbox"/>	Balnera Motor Ref 629 - KDYN	<input type="text"/> 0	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Flujo- VisionAire	<input type="text"/> 1
<input type="checkbox"/>	Tamices - VisionAire	<input type="text"/> 2	<input type="checkbox"/>	Cheque P/N Va543-1	<input type="text"/> 2	<input type="checkbox"/>	Pila 5.5V - 7F-5 /11	<input type="text"/> 10

Reparación de Daños Externos

Reparaciones	Daño Reportado	Clase de Daño	Cantidades

Información Adicional

Fecha de Mantenimiento: 15 / 07 / 2021