

**ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES**

Fecha: 1/8/22    Partida: 164821    Asignado: M. Patino  
 Código: NN-444CB    Fecha Inicio: 4/8/22 8:12    Fecha Fin: 8/8/22 2:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA:  SI     NO    FECHA SIGO AISLAMIENTO:    FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DADO	ESTADO	FECHA	CANTIDAD	DE REPORTE	REPOSTO CAMBIADO
<b>Base interruptor para de aire fit de mangoneras protecta display</b>						

DETALLE ADICIONALES PAGOS POR FACTURA

---

**AREA DE MANTENIMIENTO**

Ecu. Mantenimiento	MANTENIMIENTO	PREVENCIÓN	CORRECCIÓN	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA	PRUEBAS	REVISIÓN	OBSERVACIONES
				PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3				
026821	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MHO COMPLETO

1. ESTADO:  BUENAS    2. ESTADO DE REPOSICIÓN:  SI

3. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Buenas**    4. CONTROL DE TEMPERATURA:  SI

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba de Nivel	Verificar nivel de agua	OK
2	Prueba de Flujo	Se verifica correcta funcionamiento del equipo	OK
3	Prueba de Presión	Se verifica las conexiones correctas del equipo	OK
4	Prueba de Temperatura	Se verifica las conexiones correctas del equipo	OK
5	Prueba de Nivel	Se verifica estado de agua y fuente	OK

**fuerte**

6. ESTADO DE LA TARJETA PRINCIPAL: **Tarjeta Principal**

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba de Nivel	Se verifica estado de agua y fuente	OK
2	Prueba de Flujo	Se verifica correcta funcionamiento del equipo	OK
3	Prueba de Presión	Se verifica las conexiones correctas del equipo	OK
4	Prueba de Temperatura	Se verifica las conexiones correctas del equipo	OK
5	Prueba de Nivel	Se verifica estado de agua y fuente	OK

**fuerte**

Ecu. Mantenimiento	MANTENIMIENTO	PREVENCIÓN	CORRECCIÓN	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA	PRUEBAS	REVISIÓN	OBSERVACIONES
				PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3				
026821	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado Maneta Patino