



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 BAS-4247-FR-03
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 03/08/2018
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Remisión: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____
 Código Equipo: **MU-4507 B** Fecha Inicio: **05/02/22** T.R. Fecha Fin: **05/02/22** 10:44

EQUIPO CONTAMINADO POR POSEIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HOMOGENEIDAD	PRESION	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA VISUAL	ALARMA SONORA	ALARMA TACTIL	CODIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES	
					DESCOMEXION	PIA	"FUGA a T"				REDA	REDA	REDA			REDA
10537	6.2	94.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Correctivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			7 min	Cancel. Alarma	No								EI	
2. RUÍDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas				X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Med	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buenas									

No.	Prueba / Descripción	Resultado
1	Estado Pila 8.5 V Verifico voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas Se verificó conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma Se verificó sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:	
7	Otros:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tornillo	1			
	Tornillo	2			

No.	Prueba / Descripción	Resultado	
1	Fuga = 0 (Cerrar Regulator)	Se verificó activación de alarmas (LL-L0-03)	ES
1	Fuga Máximo	Se verificó activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LL-L0-03)	No
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión Sirena Alarma	activo
5	Activación de válvula de aire	Control manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOMOGENEIDAD	PRESION	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA VISUAL	ALARMA SONORA	ALARMA TACTIL	CODIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES
					DESCOMEXION	PIA	"FUGA a T"				REDA	REDA	REDA		
10537	6.2	94.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuera de funcionamiento
														FECHA MANTENIMIENTO	16/02/22