



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OX-4000-01-001
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/03/2019
Página: 1 de 2

Fecha Revisión: Revisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: **MV-17013** Fecha Inicio: **06/01/20** **e.ro** Fecha Fin: **18/01/22** 9:02

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

PARTE Afectada	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	REPARACIÓN	PREVENCIÓN
↑	Manija		↑	SI
↓	Botón		↓	SI
	Placa Central		↓	SI
				SI
				SI
				SI
				SI

En Mantenimiento	INDICADOR	PRESIÓN	OSÍMETRO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BATERÍAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				
2019	6297.6	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mant. Correctivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		18 min		Genera Alarma		No	SI	NO	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		
3. DAÑOS IDENTIFICADOS											
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Therik	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y L1-L0-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de pila	Control manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	INDICADOR	PRESIÓN	OSÍMETRO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BATERÍAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)			
2019	6298.1	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Fuera Correctamente
										FIRMA MANTENIMIENTO
										<i>Kellena G.</i>