

Mozilla Firefox  
68.183.101.57/secura-air/index.php?&gfe\_task=AudiRecivoVisita&record=11441145&module=Visitas&action=GFEController&parenttab=Support&gfe\_skipheaders=true

**NIT:900481014**

**ORDEN DE VISITA** Exitosa  
**LINEA DE ATENCION AL USUARIO NUEVO CANAL DE WHATSAPP 313 4016277**  
**BOGOTA:(601) 4320520, (601) 7563771.**  
**EJE CAFETERO (606) 3402658**

**INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN**

**Paciente:** MARIA AGUIRRE (CC: 24262036) **Entidad:** NUEVA EPS - EJE CAFETERO  
**Telefono:** 3122936853 (Movil) **Consumo:** 2,000/24 horas  
**Solicitante:** YADIRA GARCIA **Parentesco:** HIJO **Telefono:** 3134385916  
**Dirección:** Calle 48 24 28 B/LLERAS (M/LES)

**ORDENES DE SERVICIO**

-MANTENIMIENTO A DOMICILIO - A Domicilio (130471556). **Exitosa**  
-ENTREGA DESECHABLES - A Domicilio (130471706). **Exitosa**

**MOVIMIENTO DE EQUIPOS**

Códigos Equipos Entregados	Códigos Equipos Recogidos
Canula ADULTO 4m SL(607411100055) Lote(9713186) Humidificador SL(607411700040) Lote(9262469)	

**REPORTE DE DAÑOS**

Subtipo	Codigo	Daño	Cant.	Valor Unidad
CONCENTRADOR 5LTM	NN-4559B	Filtro Externo Lateral - 7F-5	2	5,000
<b>Total</b>			<b>2</b>	<b>10,000</b>

**REVISIÓN TÉCNICA**

**Presión:** 6.5 **Con O2:** 95.5 % **Filtro de Aire:** Limpieza

**DOCUMENTACIÓN ASOCIADA**

23°C Chubascos 6:18 p. m. 19/05/2022

Mozilla Firefox  
68.183.101.57/secura-air/index.php?&gfe\_popup=true&gfe\_task=PrintRemision&module=PlanillasTrabajo&action=PlanillasTrabajoAjax&return\_module=PlanillasTrabajo&return\_action=DetailView

REGULADOR 540 ADULTO				BALANCE DE DESCARTABLES											
ITEM	CARGA GESTION	DESCARGA GESTION		ITEM	PRODUCTO	CARGADOS	ENTREGAS	APROBADO ESPERADO	CUARENTENA ESPERADO	APROBADO RECIBIDO	CUARENTENA RECIBIDO	FALTANTE	CORRECCION	BALANCE	
1	RR-23760B	RR-23760B		0	Canula ADULTO 15m SL - 607411100239	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
REGULADOR 670 NEONATAL				1	Canula ADULTO 4m SL - 607411100055	10	7	3	0	3	0	0	0	0	
1	092827	092827		2	Canula ADULTO 6m SL - 607411100123	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
2	210400934	210400934		3	Canula NEONATAL 2m SL - 607411100835	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
IMPRESORA				4	Canula Pediatría 2 1m SL - 607411100559	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
1	J114801684	J114801684		5	Filtro Externo Central - 7F-5 - R0000016	5	0	5	0	5	0	0	0	0	
REGULADOR 540 NEONATAL				6	Filtro Externo Lateral - 7F-5 - R0000017	5	0	5	0	3	0	0	0	2	
1	200904192	200904192		7	Humidificador SL - 607411700040	10	7	3	0	3	0	0	0	0	
CELULAR				8	MASCARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO - PN-113A	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
1	R68R51C2GDK	R68R51C2GDK		9	MASCARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA - PN-113A	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
ANALIZADOR O2 MULTIFUNCIÓN				10	Rejilla de Filtro Central - 7F-5 - R0000028	3	0	3	0	3	0	0	0	0	
1	GH84311016	GH84311016		11	Rejilla de Filtro Lateral - 7F-5 - R0000029	3	0	3	0	3	0	0	0	0	
				12	Trampa de Agua - 19126312	2	0	2	0	2	0	0	0	0	
				BALANCE DE RUTA											
				ANALIZADOR O2 MULTIFUNCIÓN	CELULAR	IMPRESORA	REGULADOR 540 ADULTO	REGULADOR 540 NEONATAL	REGULADOR 670 NEONATAL						
				Equipo movido con numero de remision 189387	+1	+1	+1	+1	+1	+2					
				ENTREGA DESECHABLES	0	0	0	0	0	0					
				MANTENIMIENTO A EQUIPOS	0	0	0	0	0	0					

23°C Chubascos 6:19 p. m. 19/05/2022

Mozilla Firefox

68.183.101.57/secura-air/index.php?gfepopup=true&task=PrintRemision&module=PlanillasTrabajo&action=PlanillasTrabajoAjax&return\_module=PlanillasTrabajo&return\_action=DetailView

FECHA DE IMPRESION: 2022-05-19 10:19

REGULADOR 540 ADULTO			BALANCE DE DESCARTABLES											
ITEM	CARGA GESTION	DESCARGA GESTION	ITEM	PRODUCTO	CARGADOS	ENTREGAS	APROBADO ESPERADO	CUARENTENA ESPERADO	APROBADO RECIBIDO	CUARENTENA RECIBIDO	FALTANTE	CORRECCION	BALANCE	
1	RR-23760B	RR-23760B	0	Canula ADULTO 16m SL - 607411100238	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
REGULADOR 670 NEONATAL			1	Canula ADULTO 4m SL - 607411100956	10	7	3	0	3	0	0	0	0	
1	092827	092827	2	Canula ADULTO 6m SL - 607411100123	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
2	210400934	210400934	3	Canula NEONATAL 2m SL - 607411100618	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
IMPRESORA			4	Canula Pediatra 2 1m SL - 607411100550	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
1	J114801684	J114801684	5	Filtro Esterno Central - 7F-5 - R0000016	5	0	5	0	5	0	0	0	0	
REGULADOR 540 NEONATAL			6	Filtro Esterno Lateral - 7F-5 - R0000017	5	0	5	0	3	0	0	0	2	
1	200904192	200904192	7	Humidificador SL - 607411700040	10	7	3	0	3	0	0	0	0	
CELULAR			8	MASCARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO - PH-1113A	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
1	R58R51DZGDK	R58R51DZGDK	9	MASCARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA - PH-1113A	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
ANALIZADOR O2 MULTIFUNCION			10	Rejilla de Filtro Central - 7F-5 - R0000029	3	0	3	0	3	0	0	0	0	
1	G484311016	G484311016	11	Rejilla de Filtro Lateral 7F-5 - R0000029	3	0	3	0	3	0	0	0	0	
			12	Trampa de Agua - 10120312	2	0	2	0	2	0	0	0	0	

BALANCE DE RUTA						
	ANALIZADOR O2 MULTIFUNCION	CELULAR	IMPRESORA	REGULADOR 540 ADULTO	REGULADOR 540 NEONATAL	REGULADOR 670 NEONATAL
Equipo movido con numero de remision 169387	+1	+1	+1	+1	+1	+2
ENTREGA	0	0	0	0	0	0
DESECHABLES Recogidas	0	0	0	0	0	0
ENTREGAS	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO A EQUIPOS	0	0	0	0	0	0

6:19 p. m. 19/05/2022

Actualizado hace 1 día (18 May 2022)

Información de Reportes de Daño de Equipos

Editar

Duplicar [Alt+U]

Acciones

- Imprimir
- Responsable Daño
- Reportar Novedad con Software
- Registrar Ticket de Desarrollo

Novidades

AGREGAR

TAG CLOUD

Marcarlo

Información Básica		Asunto	
Consecutivo	20754	Incidente No.	20754: MARIA AGUIRRE (CC: 24262036)
Consecutivo por Regional	4523	Empresa	OXPRO SAS
Documento Asociado	OXP-VT-248006 (2022-05-18)	Quien Entrega	MARIA NUBIA AGUIRRE (CC: 24262036)
Quien Recibe	VALENCIA JUAN SEBASTIAN	Estado	Pagado
Reparaciones Completas?	no	Valor Acreditado (\$)	10,000
Valor Aprobado (\$)	10,000	Valor Pagado (\$)	10,000
Persona que Aprobó		Cuenta de Cobro Asociada	Dalu'os y Multas, MARIA AGUIRRE (CC: 24262036); 2022-05
Creado Por Usuario	JVALENCIA	Asignado a Grupo	EJE CAFETERO
Creacion	2022-05-18 11:13	Modificacion	2022-05-18 11:20
Ultima Modificacion Por	JVALENCIA	Nombre Modulo Asociado	Vistas

Daños

Daños Ver Daños

Observaciones

Observaciones

6:21 p. m. 19/05/2022

Actualizado hace 1 día (18 May 2022)

**Información de Daño de Equipos**

Editar

Duplicar [Alt+U]

**Información Básica**


Consecutivo	2	Asunto	2. 894708 - 4 - Faltante x2. CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-4559B)
Equipo	CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-4559B)	Incidente	Incidente No. 20754: MARIA AGUIRRE (CC: 24262036)
Tipo de Daño	Filtro Externo Lateral - 7F-5	Ponderación del Daño (Reportado)	4 - Faltante
Cantidad	2	Valor (\$)	5,000
Daño Reparado?	no	Creado Por Usuario	JVALENCIA
Asignado a Grupo	EJE CAFETERO	Creacion	2022-05-18 11:13
Modificacion	2022-05-18 11:20	Ultima Modificacion Por	JVALENCIA
Estado	Pendiente	Ponderación del Daño (Auditor)	
urlFoto: Campo sin label	storage/2022/May/18/foto_1_11441145.jpg		

**Acciones**

- [Anular Daño](#)
- [Dar por Reparado](#)
- [Reportar Novedad con Software](#)
- [Registrar Ticket de Desarrollo](#)

**Notvedades**

Agregar

 TAG CLOUD

**Observaciones**

Observaciones
---------------

Editar

Duplicar [Alt+U]