



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OAC-0001-PP-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/06/2019
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 7-10-22 Remisión a: 169817 Auxiliar Mantenimiento: M. Fatma No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: OM21071987 Fecha Inicio: 7-10-22 Fecha Fin: 7-10-22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI REPORTA, REPUESTO CAMBIADO. Includes a 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE' section.

Main diagnostic table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Fuga a B), RESELLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten 'MAYO' and 'Buenas'.

Table with columns: No., Prueba / Descripción, Resultado. Includes tests for battery voltage, leaks, electrical connections, and alarm test. Results are mostly 'N/A' or 'Aprobado'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Descripción, Resultado. Includes tests for alarm activation, visual/audible alarm, electrical disconnection, and valve adjustment. Results are 'N/A'.

Table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, RESELLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten 'Aprobado' and signature 'Manuela Fatma'.