

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Código: BDM-MS-01-02 Versión: 1 Fecha actualización: 03/08/2016 Página 1 de 3	
Fecha Recepción:	1/1/17	Remisión #:	167132	Apellido Mantenimiento:	M. Palma	No. Orden:	

Código Equipo:	NV-0151B	Fecha Inic:	1/9/17-12/1/17	Fecha Fin:	1/9/17 300
----------------	----------	-------------	----------------	------------	------------

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO ABLAMIENTO	FECHA FIN ABLAMIENTO
LA de mangeras filtro de aire					

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESION	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLenos	RELLenos	MASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCRIPCION	PIA	"PIA a P"	RELLenos	RELLenos	MASE				BAR	BAR			
	103162951				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto conectado
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		3h		Generó Alarma		No		Si		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Duro		Mto		
2. RUEDO EXTRAÑO		Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Moto		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Duro		Mto		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Subcalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión mecánica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o Lente	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Pila # 2 (Cerveja Refrigerante)	Se verifica existencia de alarma (LL - LD - EE)	OK
2	Pila Verano	Se verifica existencia de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LD-EE)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión letala de Fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de Aire	Operar mangera de salida de aire de evaporador	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESION	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLenos	RELLenos	MASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCRIPCION	PIA	"PIA a P"	RELLenos	RELLenos	MASE				BAR	BAR			
	103162951				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APR 2017 M. Palma
FIRMA MANTENIMIENTO																		