ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GAO-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 31/03 | Remisión #: 182897 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-3049 B | Fecha Inicio: 31/03/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 03/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE ENTRADA

RUTA DE MANTENIMIENTO

Ev Mantenimiento	HUMEDAD (%rh)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (20% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Nc)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Nc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Nc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LS-LS)	REJILLAS (5l - Nc)	FILTROS (5l - Nc)	BASE (5l - Nc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - NO)	RUEDAS (5l-Nc)	OBSERVACIONES
	12%17	6495	5%	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: X | Cuál?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: SI | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

RUTA DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK 9V.
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo.
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit Manguera Tomices.	2			

ARRANQUE REVISIONES

RUTA DE PRUEBAS PARA VERIFICACIÓN DE ALARMAS POR CAUSA DE FUGA Y ESTANQUE

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 2 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L2-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta tres eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

Ev Mantenimiento	HUMEDAD (%rh)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (20% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Nc)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Nc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Nc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LS-LS)	REJILLAS (5l - Nc)	FILTROS (5l - Nc)	BASE (5l - Nc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - NO)	RUEDAS (5l-Nc)	OBSERVACIONES
	12521	6394	1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago M.