# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro.

| Código | FORMATO GAS-MAN-FR-009 |
|---|---|
| Versión 2 | Fecha Actualización 17/10/2019 |
| | Página 1 de 2 |

Fecha Remisión: 4/4/23 | Remisión #: 82974 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Merchan | No. Orden:

**IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO**

Código Equipo: NN-324E | Fecha Inicio: 4/4/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 4/4/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

**SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO**

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

**ÁREA DE MANTENIMIENTO**

**PARÁMETROS DE ENTRADA**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI- No) | Pila (SI- No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI- No) | FILTROS (SI- No) | BASE (SI- No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17316 | 6.493 | | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | MTC |

1. CICLADO | Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: NO [X] | Si [ ] | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] | Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] | Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: 89%. Mantenimiento Compresor

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: BUENAS | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [SI] | Con Sobrecalentamiento [ ]

**DIAGNÓSTICO TALLER**

**SET DE PRUEBAS**

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | SV |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Agudo |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

**REPUESTOS USADOS**

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 Aletas Vieta + tapa | 2 | | | |
| | | 1 | | | |

**LABORES REALIZADAS**

**PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR**

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierra flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5) | OK |
| 3 | Desconexión electrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |

**PARÁMETROS DE SALIDA**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI- No) | FILTROS (SI- No) | BASE (SI- No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11318 | 6-7 | 92.5 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO:

Powered by CamScanner