# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | DAC-MAN-FR-005 |
| Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2013 |
| | Página 1 de 2 |

Fecha Remisión: 17/04/23 | Remisión #: 1E 3572 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-149 E B | Fecha Inicio: 17/04/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 17/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (4- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 96%) | FLUJÓMETRO (5l-9lx) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-9lx) | Pita (5l-9lx) | "Flujo x 0" (LO-ES) | BURLAS (5l-9lx) | FILTROS (5l-9lx) | BASE (5l-9lx) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO) | BARRAS (5l - NO) | RUEDAS (5l-9lx) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16186 | 6.5937 | SI | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | MTC |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma: [X] | Si | | Cual? | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si [ ] | No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buena | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] | Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buena | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | SI | | Con Sobrecalentamiento |

DIAGNOSTICO TALLER

### SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pita S.S. V | Verifica voltaje de la pila | SV |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es ajuste o fuerte | Ajustó |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripcion del diagnostico identificado:

### REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | acople ATADO humidific | 1 | | | |

LABORES REALIZADAS

### PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN EL MANTENIMIENTO

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LI - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LS-ES) | OK |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

PARAMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (4- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 96%) | FLUJÓMETRO (5l-9lx) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-9lx) | Pita (5l-9lx) | "Flujo x 0" (LO-ES) | BURLAS (5l-9lx) | FILTROS (5l-9lx) | BASE (5l-9lx) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO) | BARRAS (5l - NO) | RUEDAS (5l-9lx) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16190 | 6.395 | 95 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Almacén |

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago