ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	QAD-MAN-FR-008
Versión: 3	Fecha Actualización: 17-12-2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 24/04/23 | Remisión #: 104469 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Morgan | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NU-4161B	Fecha Inicio	24/04/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	24/04/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 - 6Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LI-LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
16103	62	949	51		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	2	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	BUENAS		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Subrecalentamiento

DIAGNOSTICO TECNICO

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	AGUDO
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PILA	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LI-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión rejilla de flujo	Desconecta Vase eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 - 6Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LI-LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
16105	65	95.1	51		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	AGUDO

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Morgan