

Fecha: **16-08-23** Remisión #: **192998** Asesor: **Juan Diego Benjumea**  
 Remisión: **16-08-23** Mantenimiento: **16-08-23** IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO: **16-08-23**  
 Código Equipo: **NN-18970** Fecha Inicio: **16-08-23** Fecha Fin: **16-08-23**  
 EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: **SI** NO: **NO** FECHA INICIO AISLAMIENTO: **16-08-23** FECHA FIN AISLAMIENTO: **16-08-23**

FAZ	YANO	QUILÓMETROS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DE REPORTE	FECHA FIN AISLAMIENTO	REQUERIDO CONTAMINADO
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No

DETALLE ADICIONAL DE LOS COMPONENTES

En Mantenimiento	BARÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						OBSERVACIONES
					DESCRIPCIÓN	PRUEBA	PRUEBA	PRUEBA	PRUEBA	PRUEBA	
13535	64	95,4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	Mfo

2 RUJIDO EXTERNO	SI	NO	3 ESTADO DE MANIJERAS	Buenas	Malas	4 SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala

5 DAÑOS IDENTIFICADOS		7 CONTROL DE TEMPERATURA		8		Com Sorderamiento	
6 ESTADO DE LAS CORMONES	Bueno	7 CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	8	8	Com Sorderamiento	No
1 No	Prueba	Descripción	Resultado				
1	Entrada Pila 5.5 V	Verifica nivel de la pila	OK				
2	Prueba del Fugas	Se verifica conexión correcta del equipo	SI				
3	Cableo eléctrico	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI				
4	Conexión de cables	Se verifican los cables conectados al equipo	SI				
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es apilado o fuerte	SI				
6	Ohm						
7	Ohm						

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANT
	Kit mangos a largo oxigeno	1		Filtro interno	

No.	Placa / Simulación	Descripción	Resultado
1	Placa 5 (Carga ligeros)	Se verifica nivel de alarmas (L1, L2, E1)	ES
2	Placa 6 (Carga pesada)	Se verifica nivel de alarmas (L1, L2, E1)	SI
3	Operación eléctrica	Calibración de sensores	SI
4	Operación 1 hora de trabajo	Verificación de funcionamiento	SI
5	Asistencia de química de agua	Operación manual de sistema para el compresor	SI

PRUEBAS DE ALARMA		PRUEBAS DE ALARMA		PRUEBAS DE ALARMA		PRUEBAS DE ALARMA		PRUEBAS DE ALARMA	
1353863	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI

Observaciones:  
**Aprobado**  
