

Fecha Remisión: 12-08-23 Remisión #: 192708 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:
 Código Equipo: 2018070000061 Fecha Inicio: 12-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 16-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO		REQUERIDO CAMBIAR	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO													
En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESION (kg / cm ²)	OXIGENO (ppm, %VOL)	FLUJOMETRO (litros/min)	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS (litros)	FILTROS (litros)	BASE (litros)	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCARGA (litros)	PILA (litros)	"Flujo a 0"						
33844967	953	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	51	puto

3. ESTADO DE MANGUERAS		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	
SI	NO	SI	NO

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		8. CONTROL DE PRESION	
Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala

SET DE PRUEBAS	
No.	Resultado
1. Estado Pila 5.5 V	OK
2. Pruebas de Fugas	SI
3. Conexión eléctrica	SI
4. Conexión electrónica	SI
5. Prueba de alarma	SI

9. ESTADO DE LOS COMPONENTES IDENTIFICADOS	
Descripción del diagnóstico identificado	Resultado
Prueba / Simulación	ES
Flujo - 0 (Cierre flujometro)	SI
Flujo Maximo	SI
Descarga en electronica	SI
Descarga en tarjeta de flujo	SI
Ajustación de válvula de alivio	SI

PRUEBAS DE ALARMA		FILTROS		BASE		CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	
DESCARGA (litros)	PILA (litros)	"Flujo a 0"	(litros)	(litros)	(litros)	BASE (litros)	MANUA (litros)	(litros)	(litros)
51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51

Observaciones: Aprobado
 Firma Mantenimiento: *[Firma]*