

Fecha Recepción: **17-08-23** Remisión: **193089** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumes** No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **NW42223** Fecha Inicio: **17-08-23** Hora Inicio Labor: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: **17-08-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLASMA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FECHA	NO. APLICADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REQUERIDO AL CLIENTE
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

DETALLES ADICIONALES DEL EQUIPO PARA EL CLIENTE

En funcionamiento	MAGNETO	FUSIÓN	VALVULO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BILAS	FILTROS	FUSE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)		
	9912	6'4	94-3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto

1. RUIDO EXTRAÑO: SI  NO  3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos  Malas  4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno  Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: \_\_\_\_\_

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno  Malo  CONTROL DE TEMPERATURA: Buena  Mala  Con Sobrecalentamiento: SI  NO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba Pila 5.5 V	Se verifica el nivel de la pila	OK
2	Prueba de fugas	Se verifica la conexión de la línea de fuga	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Prueba de alarma	Se verifica si suena al estar apagado el equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica si suena al estar apagado el equipo	SI

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	MANGERA TAMIZES	2		CABLE DE PODER	1
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1		PILA	1
				ALARMA SONORA	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Prueba 0 (f. línea flujómetro)	Se verifica la línea de fuga (línea de fuga)	ES
2	Prueba de fugas	Se verifica la conexión de la línea de fuga (línea de fuga)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión de la línea de fuga	Activación alarma sonora	SI
5	Activación de válvula de línea de fuga	Activación alarma sonora	SI

En funcionamiento	MAGNETO	FUSIÓN	VALVULO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BILAS	FILTROS	FUSE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)		
	9913	6/1933	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado <i>[Firma]</i>