OXITO

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Reporte: 16-08-23 | Reporte #: 192998 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

DATOS DEL EQUIPO

Cód. Equipo: NM-100013 | Fecha Inicio: 16-08-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 16-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

AÑO	MES	DESC. PIEZA	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No

DETALLES ADICIONALES DEL MANTENIMIENTO:

Encendido	Kilometraje	Pitido	Luces	PRUEBAS DE ALARMA	BOCINAS	LUCES	HORN	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
								BASE (SI - NO)	MANU (SI - NO)		
93856	5 943	SI	SI	SI ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Nto

1. FUGAS: Presencia de fugas: Si [ ] No [X] | Tipo Alarma: N [X] Si [ ] | Cuál?

2. RUIDO EXCESIVO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | CONTROL DE TEMPERATURA: Si | Sin Sobrecalentamiento: No

No.	Descripción	Resultado
	Pruebas Iniciales: Se verifica estado general del equipo	ok
	Control de Variables: Se verifican las condiciones eléctricas del equipo	Si
	Plan de Trabajo: Se verifica cableado y ajuste de pines	Si
		Si

Descripción de diferentes novedades encontradas:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	sumus de ensendido	1			

No.	Descripción	Resultado
	Plan de Mantenimiento: Se verifica estado de alarmas (BOCINA y LUCES)	ES
	Se realiza prueba de alarma, accionando el botón de Pánico (BOCINA y LUCES)	Si
	Aplicación de lubricantes	Si
	Descripción falla eléctrica	Si
	Se realiza prueba de arranque del equipo	Si

Otros:

Encendido	Kilometraje	Pitido	Luces	PRUEBAS DE ALARMA	BOCINAS	LUCES	HORN	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
								BASE (SI - NO)	MANU (SI - NO)		
9389	6,3 92	SI	SI	SI ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO:

Powered by CamScanner