ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 18-08-23 | Remisión #: 193190 | Nombre Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

Codigo Equipo: NN-464513 | Fecha Inicio: 18-08-23 | Fecha Fin: 18-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

NOTA: REPORTAR AL OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	CAUSA	REMEDIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO	CANTIDAD
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	CODIGO	NOMBRE	APELLIDO	PARAMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descarga Estatica (SI-NO)	Pila (SI-NO)	Fuego a Gas (SI-NO)	FLUJOS (SI-NO)	FUGAS (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	00066495-3				SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto

1. OLOR AJO: Tiempo de la prueba | Sonido Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Rotas | Malas X | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | CONECTORES TEMPERATURA: Si | Con Silbo/alarma/luces: no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Fuga Pila 9 V		ok
	Prueba de Fugas		Si
	Conexión Eléctrica	Se verifica todas las conexiones del equipo	Si
			Si
	Prueba de Alarma	Se verifica cada una de las alarmas del equipo	Si

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGORAS TAMIZES	2			
	MANGORA TANQUE OXIGENO	1			

	Descripción	Resultado
		ES
		Si
		Si
		Si
		Si

En Mantenimiento	CODIGO	NOMBRE	APELLIDO	PARAMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descarga Estatica (SI-NO)	Pila (SI-NO)	Fuego a Gas (SI-NO)	FLUJOS (SI-NO)	FUGAS (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	00074953-1				SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO:

Powered by CamScanner