

Fecha Reporte: 18-08-23 Repetición: 193190 Asesor: Juan Diego Benjumea No Orden: 22-08-23  
 Código Equipo: NN-34753 Fecha Inicio: 18-08-23 Fecha Fin: 22-08-23

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	FECHA INICIO REPARACION	FECHA FIN REPARACION
18-08-23	18-08-23		

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE

PRUEBAS DE ALARMA	RELAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS	RUIDAS	OBSERVACIONES
2409 64 97	si	si	si	si	si	mfo

2 RUIDO EXTRAÑO  SI  NO  SI  NO

3 ESTADO DE BANGUERAS  SI  NO  SI  NO

4 SISTEMA DE REFRIGERACION  BUENO  MALO

6 ESTADO DE LAS CONEXIONES

CONEXION	1. CONTROL DE TEMPERATURA	3. FUGAS	5. Con Sobrealimentación	Resultado
Prueba	Bueno	si	si	NO

Descripción del diagnóstico identificativo

DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.
Filtro interno	1	Kit manguera tampeo oxigeno	1

Prueba / Simulación

No.	DESCRIPCION	Resultado
1	Prueba 1: Control de corriente	CS
2	Prueba 2: Verificación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L.L.O.E.S))	SI
3	Prueba 3: Verificación de alarma sonora	SI
4	Prueba 4: Verificación de alarma sonora	SI
5	Prueba 5: Verificación de alarma sonora	SI

6 ESTADO DE LAS BARRAS DE ALARMA

DESCRIPCION	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Prueba 6: Verificación de alarma sonora	si	si	si	si	si	si

24ML 63966 si si es si si si si a

Aprobado *[Signature]*