ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha: 24-0823 Remisión: 19.3500 Nombre Operador: Juan Diego Benjumea

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: VM117513 Fecha Inicio: 24-08-23 Fecha Fin: 29-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: S / NO — FECHA INICIO AISLAMIENTO — FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CRITICO	EN REPARACION		REMPLAZO	
					S	NO		
					S	NO		
					S	NO		
					S	NO		
					S	NO		
					S	NO		

DETALLES ADICIONALES DADOS POR TALLERISTA

HOJA DE MANTENIMIENTO

Tiempo Max Descarga	Tiempo Max Carga	Tiempo Max Ciclo	Presion Max	ALARMAS						CODIGO DE BARRAS	ALEDAS	OBSERVACIONES
				DESCARGA	PRESION	FLUJO						
												nuto
111246	95331	si	si	ES	si	si	si	si	si	si		

1. OLOR: Tiempo de la prueba: Sensor Alarma: NO X S Cual?

2. FLUJO EXTRAÑO: SI NO X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno X Malo — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno Si — Con Sobrecalentamiento: NO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Estado Pila		
4	Prueba de Fugas		si
7	Conexion electrica		si
	Conexion electronica		si
	Prueba de alarma		si
	Otro		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	ANILLOS	2			
	MANGUERA TAMIZES	2			
	MANGUERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba Simulacion	Descripcion	Resultado
	Prue # 1 Cierre Hydrotherm	Se verifica activacion de alarmas LL - LU - ES	ES
	Prue Hydrotherm	Se verifica activacion de alarma visual y sonora LED Roja LED Amarilla y LL-LU-ES	si
	Conexion electrica	Conexion electrica	si
	Desconexion sensor de flujo	Desconexion flujo electrico	si
	Activacion de valvula de flujo	Operar manigueta de valvula de flujo de oxigeno	si
	Otro		

OBSERVACIONES: Aprobado

11175 62948 si si si si ES si si si si si si

Powered by CamScanner