



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAC-MAN-PE-038  
Versión 2  
Fecha Actualización: 17/02/2018  
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 01-12-23  
Remisión #  
Auxiliar Mantenimiento: JONIEC ARDUELO  
No. Orden

Identificación del Equipo  
Codigo Equipo: NN-2355B  
Fecha Inicio  
Hora Inicio Labor  
Fecha Fin

Equipo contaminado por posible fuga  
SI NO  
Fecha Inicio Aislamiento  
Fecha Fin Aislamiento

FALLA	CANTIDAD	REPLAZADO	REPARADO
AGUJA ROCA TUBO UNIFICADOR	1	SI	No
PROTECTOR DISPLAY DESASTIC	1	SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No

FALLAS ADICIONALES O DIFERENTES

En Mantenimiento	HOBOMETRO	PRESION	ORIBERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MARKA	(SI/NO)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	11195	67	94.8	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

1. CICLADO	Tempo de la prueba	Genero Alarma	No	SI	Cuel?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	3. ESTADO DE MANDRIJAS	Bueno	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Creación eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido y es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

CCODIGO	DESCRIPCION	CANT	CCODIGO	DESCRIPCION	CANT
	KIT MANGERA TAMPONADO	1			
	KIT MANGERA TAMIZES	1			

En Mantenimiento	HOBOMETRO	PRESION	ORIBERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MARKA	(SI/NO)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	11198	65	95.0	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		FIRMA MANTENIMIENTO	