



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO SAC-MAM-FR-029  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/02/2018  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 4-12-23 Remisión # [ ] Auxiliar Mantenedor: JONICA ABRUYO No. Orden [ ]

Código Equipo: 7FSAB2019020187 Hora Inicio Labor [ ] Fecha Fin [ ]

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLASA SI [ ] NO [ ] FECHA INICIO AISLAMIENTO [ ] FECHA FIN AISLAMIENTO [ ]

Table with columns: FALTA, TIPO, CLASIFICADO, DESCRIPCION, CANTIDAD, RECURSOS, MONITOREO CONTINUO. Includes a section for 'VALORES ADICIONALES PASOS POR PACIENTE'.

En Mantenimiento

Table with columns: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (DESCONEXION, PILA, FUGA), NEBLILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 928066938 SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with sections: 1. CICLADO, 2. RUÍDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Estado Pila S.E. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entries: FILTRO DE AIRE INTERNO, PILA.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Fuga + 0 (Cierre Fugómetro)', 'Fuga Manera', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión (corte de flujo)', 'Activación de válvula de aire'.

Table with columns: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, NEBLILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data: 9284941 S, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.