



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MSM-FR-009
Fecha Actualización: 13/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 7-12-23 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JONICE AGUDELO No. Orden: []

Código Equipo: NN-3010 B Fecha Inicio: [] Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

PLACA	ZONA	OCASIONARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI PREGUNTA	REPUESTO CAMBIADO
			Acople plastico Tubo Humificador 1		SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADO POR PACIENTE: []

En Mantenimiento	HIDRIMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descartado	Pila	"Flujo a 0"				SAN	MARCA	SI (A)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	1980366	66	926	51	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tempo de la prueba	Genero Alarma	NI	SI	Cuel?		
2. RUEDO EXTRAÑO	SI [] NO []	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
3. DAÑOS IDENTIFICADOS	FUGA EN M-TUBO REFRIGERACION						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento		

Descripción del diagnóstico identificado: []

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit MANGUERA TAMIZES	1			
	Kit M - TAMPON oxigeno	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cama húmeda)	Se verifica activación de alarmas (S1 - L1 - E1)	SI
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (L1-L3-E1)	SI
3	Descartado eléctrico	Activación alarma sonora	SI
4	Descartado tarjeta de flujo	Descartado línea eléctrica	SI
5	Activación de sonda de flujo	Obstruir manguera de sonda en uno de los compresores	SI

En Mantenimiento	HIDRIMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descartado	Pila	"Flujo a 0"				SAN	MARCA	SI (A)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	1980466	94	51	SI	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO	