



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: BIA-MAN-FR-008  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/12/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 6-12-23  
Revisión:   
Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO  
No. Orden:   
Código Equipo: NN-4029 B

Fecha Inicio:   
Hora Inicio Labor:   
Fecha Fin:   
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO. Multiple rows for data entry.

Table with columns: En Mantenimiento, HUBIÉMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUBILLAS, PATRON, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.

1. CICLADO: Tiempo de la prueba:   
2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO   
3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos Malas   
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PURERA 7.87

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES:   
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena   
Con Rotorecalentamiento

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Rows include: Kit MANGUERA tubula de ciclos, Kit MANGUERA tubo REFRIGERACION, BASE CONSETRADOR, JUNTA HERMETICA PULLIOS, TORNILLOS BICIAS 7F-5 II, TAMIRES.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (Clave Flujo=0), Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de vehículo de estado.

Table with columns: En Mantenimiento, HUBIÉMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUBILLAS, PATRON, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Row 17: 46566 988 51 51 51 ES 51 51 51 51 51 51 FIRMA MANTENIMIENTO