



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Empresa	INDUSTRIAS P&S
Actividad	Tratamiento de aguas
Fecha	

Fecha Recepción: 12-14-23 Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: **JONIER AGUDELO** No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **NN-3223 B** Fecha Inicio: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
VALVE	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	SI	NO
<b>ACOPLE ROSCA TUBO HUMIFICADOR CAMBIO 7</b>						
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS			RUEDEA
					Desconexión	Pila	"Fluja"	BASE	MUÑO	MUÑO	
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	
1696866	66	954	51	51	51	ES	51	51	51	51	51

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES											

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.
	FILTRO DE AIRE INTERNO	1	PILA	1
	KIT TANQUES	1		
	KIT TANQUE OXIGENO	1		

No.	Prueba / Simulación	Resultado	Observaciones
1	Fuga de Oxígeno (Regulador)	SI	
2	Fuga Manera	SI	
3	Desconexión eléctrica	SI	
4	Desconexión tarjeta de flujo	SI	
5	Activación de válvula de aire	SI	

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS			RUEDEA
					Desconexión	Pila	"Fluja"	BASE	MUÑO	MUÑO	
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	
1697264	64	953	51	51	51	ES	51	51	51	51	51