

Fecha Remisión: **12-15-23** Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **JONIER DUDRIO** No. Orden:

Código Equipo: **NN-3211 B** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO ABLAMIENTO	FECHA FIN ABLAMIENTO
					SI / No
					SI / No
					SI / No
					SI / No
					SI / No
					SI / No
					SI / No
					SI / No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ODIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MARE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a F"				SAC (21-22)	SARA (21-23)	SARA		
					(21-21)	(21-24)	(21-25)								
	12111	65	95	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		General Alarma		No	SI	Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	MANTENIMIENTO GENERAL								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión óptica	Se verifican las conexiones ópticas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido el de agua o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Sujinástico)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (S1,S2-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de agua	Obstruir manguera de salida de aire en compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ODIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MARE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a F"				SAC (21-22)	SARA (21-23)	SARA		
					(21-21)	(21-24)	(21-25)								
	12112	64	95	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: