

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				<small>FORMATO</small> Codigo: GAD-MAN-FR-023 Versión: 2 Fecha Actualización: 11/12/2018 Página: 1 de 2	
Fecha Realización:	23/02/23	Remedio #:	179733	Auxiliar Mantenimiento:	Sanfraygo Herrera		No. Orden:
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO							
Código Equipo:	NN-760B	Fecha Inico:	23/02/23	Hora Inico Labor:		Fecha Fin:	23/02/23
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
SI		NO	X				

En Mantenimiento	NÚMERO METRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BAÑOS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Purga a F" (SI-NO)				BAÑOS (SI-NO)	BAÑOS (SI-NO)		
En Mantenimiento	2220366	94.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	JITO
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	SI	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	SI	Mal	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	SI	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	SI	Mal	
6. DAÑOS IDENTIFICADOS														
8. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Subreclutamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	EV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Pruebas de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	AG w/c
6	Oliva		
7	Oliva		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Filtro Interno	1			
	Display	1			
	Accesorio plástico	1			

No.	Prueba / Inspección	Descripción	Resultado
1	Purga a 0 (Cierre Supractor)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	ES
2	Purga Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Purga o LED amarillo) (L1-L3 E3)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión física de fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Inspección de vehículo de sitio	Observó mangos de látex de aire de contenedor	OK
6	Oliva		
7	Oliva		
8	Oliva		

En Mantenimiento	NÚMERO METRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BAÑOS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Purga a F" (SI-NO)				BAÑOS (SI-NO)	BAÑOS (SI-NO)		
En Mantenimiento	2220366	99.9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO:													Suehil	