



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAC/MAN/PR-028
Versión: 3
Fecha Actualización: 11/12/2018
Página 1 de 2

Fecha Servicio: 23/12/23
Número A: 179733
Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moran
No. Orden: []

Código Equipo: 7FSAB207002060056
Fecha Inicio Labor: 23/02/23
Fecha Fin: 23/02/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | EL REPORTE | IMPUESTO CARGADO |
|-------|------|------------|-------------|----------|------------|------------------|
| | | | | | SI | No |
| | | | | | SI | No |
| | | | | | SI | No |
| | | | | | SI | No |
| | | | | | SI | No |
| | | | | | SI | No |
| | | | | | SI | No |
| | | | | | SI | No |

En Mantenimiento: []

PRUEBAS DE ALARMA

| DESCRIPCION | PIA | "Fuga a T" | RELLAS | FLUJOS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|-------------|-----|------------|--------|--------|------|------------------|--------|---------------|
| 3: 2: | 2: | ES | SI | SI | SI | SI | SI | MTD |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: []

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [] NO [X]

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [X] Mala []

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena [X] Mala []

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: []

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena [X]

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] Mala []

8. Con Subsecuentemente: []

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|-----|----------------------|---|-----------|
| 1 | Estado Pila 6.5 V | Verificar voltaje de la pila | SV |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido al ser agitado o fuerte | OK |
| 6 | Otro: | | |
| 7 | Otro: | | |

Descripción del Reparativo Identificado: []

| CÓDIGO | DESCRIPCION | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCION | CANT |
|--------|-------------------------------|------|--------|-------------|------|
| | cambio Filtro Acople plástico | 1 | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|-----|-------------------------------|--|-----------|
| 1 | Puls + 3 (Cierre Fugante) | Se verifica activación de alarmas (L1 - L2) | ES |
| 2 | Fuga Masera | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y (L1-L2 ES)) | OK |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de fuga | Desconexión línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de aire | Chequeo manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otro: | | |
| 7 | Otro: | | |
| 8 | Otro: | | |

En Mantenimiento: []

PRUEBAS DE ALARMA

| DESCRIPCION | PIA | "Fuga a T" | RELLAS | FLUJOS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|-------------|-----|------------|--------|--------|------|------------------|--------|---------------|
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO: [Firma]