

Fecha: 4-07-23, Formulario: 189790, Nombre: Juan Diego Benjumea, No. Orden: [ ]

Código Equipo: M 21208, Fecha Inicio: 04-07-23, Fecha Fin: 04-07-23

GRUPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Acople rosca a tubo humidificador 1					

Cód. Material	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRUEBAS DE ALARMA			CONDICIONES					REPARACIÓN	
				ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA		
1205966	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

3. RUIDO EXTRINSECO: SI [ ] NO [X] 3. ESTADO DE MANGUERAS: SI [ ] NO [X] 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: SI [ ] NO [X]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: [ ]

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: Bueno, SI [ ] NO [ ]

No.	Prueba	Resultado
1	Prueba de Fugas	OK
2	Prueba de Nivel	SI
3	Prueba de Agua	SI
4	Prueba de Aire	SI

7. OBSERVACIONES: [ ]

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	FECHA
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1	
	RESILLA LATERAL	1	

No.	Prueba / Descripción	Resultado
1	Prueba de Fugas	ES
2	Prueba de Nivel	SI
3	Prueba de Agua	SI
4	Prueba de Aire	SI

Cód. Material	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRUEBAS DE ALARMA			CONDICIONES					REPARACIÓN	
				ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA	ALARMA		
120616295		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Aprobado  
[Firma]