

Fecha Revisión: **14-07-23**    Remisión: **189790**    Autor: **Juan Diego Benjumea**    No. Orden:

Código Equipo: **UN-3129B**    Fecha Inicio: **04-07-23**    Fecha Fin: **04-07-23**

QUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO	FECHA DE CANCELACIÓN DEL MANTENIMIENTO
Protector display		1		
Filtro externo central		1		

En Mantenimiento	ESTADO DE LA PLAGA	ESTADO DE LA PLAGA	ESTADO DE LA PLAGA	ESTADO DE LA PLAGA	PRUEBAS DE ALARMA			CODIGO DE BARRAS				OBSERVACIONES	
					SI	NO	ES	SI	SI	SI	SI		SI
25300	6,2	92,5	si	si	si	ES	si	si	si	si	si	si	mto

1. BUENO EXTRAÑO:  SI     NO    2. ESTADO DE MANGUERAS:  Buena     Mala    4. SISTEMA DE REFINICIONADO:  Buena     Mala

3. DAÑOS IDENTIFICADOS: Base oxidada en sus 4 ruedas, base reventada, mangueras en buen estado pero viejas.

4. ESTADO DE LA O.C. SECCIONES: Buena    si    no

No.	PRUEBA	DESCRIPCIÓN	RESULTADO
1	Prueba de fugas	Se verifica ausencia de fugas de gas	OK
2	Comprobación de nivel de agua	Se verifica el nivel de agua en el depósito	SI
3	Comprobación de nivel de aceite	Se verifica el nivel de aceite en el motor	SI
4	Prueba de alarma	Se verifica que la alarma suena	SI

CONCEPTO	REACCIÓN	CAUSAS
MANGERA TANQUE OXIGENO	7	4 TORNILLOS MARSADOS
BASE	7	MANGUERAS TAMIZES
PROTECTOR DISPLAY	7	

Estado: **Es**    **Si**    **Si**    **Si**    **Si**

253026,1 92,9 si si si ES si si si si si si

Aprobado  
