

Fecha Recepción: **07-07-23** Remitido a: **190066** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** No. Orden:

Código Equipo: **NN-4348B** Fecha Inicio: **07-07-23** Hora Inicio Labor: Fecha Fin: **07-07-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	BAND	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REQUIERTE CAMBIADO
			<b>Filtro externo central</b>	<b>1</b>		

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PAGINTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			NEBLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	NEBLA					
	74096	42	95.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<b>mto</b>			
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Gener. Alarma	No	X										
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X							4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	<b>Bueno</b>				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno					SI			Con Subcalentamiento			<b>NO</b>

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alerta	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila + 0 (Cierre Regulmetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LR - ES)	ES
2	Fujo Manera	Se verifica activación de alarma abuel y sensor (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LR-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvulas de aldea	Obtener muestra para de calidad de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			NEBLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	NEBLA		
	14098	64	95.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<b>Aprobado</b>
FIRMA MANTENIMIENTO														<i>[Firma]</i>