

Fecha Revisión: **11-07-23** | Remisión a: **190330** | Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **1VN-3AB B** | Fecha Inicio: **11-07-23** | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: **11-07-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA | SI: | NO: | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	BIEN	CLASE BIEN	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPUESTO CAMBIADO
rejilla ventilación					SI
Filtro lateral					SI
Filtro central					SI

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITADOR

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fla	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA		
	21304	6.5	94.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mta

1. CICLADO	Si	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento	NO				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

COGIDO	DESCRIPCION	CANT	COGIDO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro de aire interno	1		anillos	2
	Kit manguera de tanque oxígeno	1			
	Tarjeta de flujo	1			

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fla	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA		
	21306	6.2	93.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: 