ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OxiPro

Fecha Remisión	22-06-23	Remisión #	188931
Código Equipo	NN-2619B	Fecha Inicio	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
							Si	No
							Si	No
							Si	No
							Si	No
							Si	No
							Si	No
							Si	No

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Flujo				
	21588	6,4	94,9	Si	Si	Si				

1. CICLADO | Tiempo de la prueba

2. RUIDO EXTRAÑO | Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Estado Filtro		
	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible]	
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
	Conexión electrónica		
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si no apaga o fuerte	
	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera a refrigeración	1			
	Protector display	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)		
	Flujo Normal		
	Desconexión eléctrica		
	Desconexión salida de flujo		
	Activación de válvula de alivio		
	Otros:		
	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	PEs	"Flujo a 0"			
	21591	6,4	94,6							