ORDEN DE MANTENIMIENTO

30/06/23 | 189599 | Juan Diego Benjumea

UN-3662B | 30/06/23 | 30-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FICARA

Acople rosca a tubo humidificada 1

22378	6.1	958	SI	si	si	Es si	si	si	si	si	si	si		mto

5. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO X | 6. ESTADO DE MANGUERAS: X | 7. NIVEL DE ILUMINACION: X

8. LAVOS IDENTIFICADOS:

	Bueno	si	no

	OK
	SI
	Si
	si
	Si

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	NOTAS	CANT
	PROCTOR Displey	1			
	MANGUERAS TAMIZES	1			
	MANGUERA TANQUE OXIGENO	1			

	ES
	Si
	Si
	Si
	Si

Aprobado

22382	6.3	95.7	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		