

Oxipro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Código: SAO-MANTEN-008 Versión: 2 Fecha Actualización: 11/12/2018 Página: 1 de 3		
Fecha Remisión	10/31/23	Remisión #	181013	Añadir Mantenimiento	Santiago Moreno			
IDENTIFICACION DEL EQUIPO								
Código Equipo	NU-1975B	Fecha Inicio	10/3/22	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	10/3/23	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	CLASIF DAÑO	DESCRIPCION			CANTIDAD	SI REPOCITE	REPUESTO CAMBIADO
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No
DETALLES ADICIONALES DADOS POR HACERSE								

2. Mantenimiento HORONOMETRO PRESION CORDONADO FLEJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES								
	DESCONEXION			PLA			"FLUJO a 0"			REELIJAS	FILTRO	MASC	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	MJO			
	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					
7304659335	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genero Alarma		No		Si		Cual?									
3. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		X		Mala	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES																			
BUENAS																			
7. CONTROL DE TEMPERATURA																			
Buena																			
SI																			
Con Sobrecalentamiento																			

Nº	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pla 5.5 V	Verifica voltaje de la pla	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		
Descripción del diagnóstico identificado:			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

Nº	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 2 (Carga neumática)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - S6)	ES
2	Fuga Masera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo e (L1-L2-S6)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión lógica de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Achicador de válvula de aire	Controla manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

2. Mantenimiento HORONOMETRO PRESION CORDONADO FLEJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES						
	DESCONEXION			PLA			"FLUJO a 0"			REELIJAS	FILTRO	MASC	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	Aprobado Sudael	
	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			
7309659425	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
PARA MANTENIMIENTO																	