



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO SAC-RAN-FB-009
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Emisión: 18/3/23 Remisión # Autor Mantenedor: Santiago Moreno No. Orden

Identificación del Equipo: Código Equip: 2020080000391A Fecha Inicio: 18/3/23 Hora Inicio Labor Fecha Fin: 18/3/23

Equipo Contaminado por posible Plaga: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	RESERVA	CANTIDAD	ID. REPORTE	ASPECTO CAMBIO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLE ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESION	CORRIENTE	FILTRIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FE PRBS	MASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEJAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pis	"Fuga a 0"				00-00	00-00	00-00		
107666795.651					SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTU
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Denari Alarma		<input checked="" type="checkbox"/>									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ESTADO DE MANGUERAS		<input checked="" type="checkbox"/>									
4. DAÑOS IDENTIFICADOS															
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES		BUENAS		T. CONTROL DE TEMPERATURA											

Nº	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica estado de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	OK
6	Olav		
7	Olav		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO INTERNO				

Nº	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Cierre Fugático)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	OK
2	Fuga Visual	Se verifica activación de alarma visual y sirena (LED Rojo o LED amarillo) y (L1-L3-E3)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión según se fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Añadición de sabbia de alba	Conectar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Olav		
7	Olav		
8	Olav		

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESION	CORRIENTE	FILTRIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FE PRBS	MASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEJAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pis	"Fuga a 0"				00-00	00-00	00-00		
107716595.651					SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado S. J. J.