OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAO-MMM-FR-009
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 28/3/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1727B | Fecha Inicio: 28/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 29/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ESTADO EQUIPAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	DERECHO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo x 5" (Si-No)	RIJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANGUERA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	9247	6.5	92	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: X | Si: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Manguera Regulador Mantenimiento compresor

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena 51 | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	CL
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	CL
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	CL
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Anillos	2		Manguera tamices	2
	Tamices	2			

VALIDACIÓN DE LAS ALARMAS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (L1-L2-E3)	CL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	CL
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	CL
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	CL
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	DERECHO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo x 5" (Si-No)	RIJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANGUERA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	9201	6.4	95.8	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]