ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remitido: 28/4/23 | Remision #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-2512B | Fecha Inicio: 28/4/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 2/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORIMETRO (Hrs)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6ls)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 - 6s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	SELLOS (5l - 6ls)	FILTROS (5l - 6ls)	BASE (5l - 6ls)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6D)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 6D)	RUEDAS (5l-6ls)	OBSERVACIONES
	16926	2	95	5l	5,	3,	E.							MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genera Alarma: Si [X] | Si [ ] | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: BUENAS | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno 5: Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TARJETA FLUJO.	1/2			
	ANILLOS	2			
	TAMICES				

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo 1 lt (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	E
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LD-ES)	OK
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconecta cable electrico	OK
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORIMETRO (Hrs)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6ls)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6ls)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6ls)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	SELLOS (5l - 6ls)	FILTROS (5l - 6ls)	BASE (5l - 6ls)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6D)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 6D)	RUEDAS (5l-6ls)	OBSERVACIONES
	16975	96	65	2l	5,	2,	E	2,	2,	2,	2,	2,	2,	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Moreno