



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MA-M-FR-003
Version 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 8-11-23 Revisión: Auxiliar Mantenimiento: JONIER DAVILA No. Orden:

Código Equipo: NA-3569B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Rows include: ACOPLE A TUBO HUNIFICADOR (1), FILTRO CENTRAL (1), FILTRO LATERALES DESGATE (2).

Table with columns: HORIMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 12710 and various test results.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila S.S.V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma'.

Descripción del desperfecto identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entries: MANGERA TAMIZPS, MANGERA TANQUE OXIGENO.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Flujo = 0 (Cierre Supravel)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de vehículo de aviso'.

Table with columns: HORIMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 12711 and 'FIRMA MANTENIMIENTO'.