



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAC-MAN-FR-008
Versión 2
Fecha Actualización 17/05/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 20-11-23 Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: JONIRA ADURELO No. Orden:

Código Equipo: NN-3924B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a section for 'ADICIONALES DATOS DEL EQUIPO'.

ADICIONALES DATOS DEL EQUIPO

Main diagnostic table with columns: Errores, HUBÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FULURIMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 16/506.487.0, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for battery voltage, gas leaks, electrical connections, and alarm test.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entries: TAMIZES 2, Kit MANGERA TAMIZES 1, MANGERA TAMIZ VERDE 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for flow rate, alarm activation, and electrical disconnection.

Main diagnostic table (repeated) with columns: Errores, HUBÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FULURIMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 16/506.595.5, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.