ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha: 12-0823 | Número: 192708 | Auxiliar: Juan Diego Beayiza | No. Sitio:

Código Equipo: 20180400000147 | Fecha Inicio: 11-08-23 | Fecha Fin: 06-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: Si [ ] No [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
		PUREZA	$	No
			$	No
			$	No
			$	No
			$	No
			$	No
			$	No

DETALLES ADICIONALES DE LA ORDEN DE TRABAJO:

PRUEBAS DE ALARMA														OBSERVACIONES
				Encendido	Pito	Tiempo de pito				CÓDIGO DE BARRAS		FUELLES		
														mto
40209.6-4	7B0	S.	S.	S.	E5	S.	S.	S.	S.	S.	S.			

2 PUNTOS DE PARO	Si	No X	3 ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas	4 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X Malo

5 SERVICIO TÉCNICO REALIZADO:

6 ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7 CONTEO DE "CUCARACHAS"	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	NO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1			OK
2	Prueba de Fuga	Se verifica conexión mecánica de mangueras	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas de mangueras	Si
4		Se verifican las conexiones eléctricas de mangueras	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es alguna alarma	Si
6			
7			

Descripción de daños o partes identificadas:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1		Se verifica voltaje en puertos L1 - L2 ES	ES
2		Se verifica voltaje en puerto neutro - común - 220 fuga - 220 amarillo y S1-S2-ES	Si
3		Voltaje puerto neutro	Si
4		Conductancia en cada fuga	Si
5		Voltaje en cada uno de puntos en que se conectan	Si
6			
7			

PRUEBAS DE ALARMA														OBSERVACIONES
				Encendido	Pito	Tiempo de pito				CÓDIGO DE BARRAS		FUELLES		
														Mto pendiente
10101	63													FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner