DE MANT...

22-08-23	193356	Juan Diego Benjumea	No. Orden
2021070000127	22-08-23		06-09-23

FECHA FIN AISLAMIENTO

				PRUEBAS DE ALARMA					CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
17:04	6.5	94.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI SI SI	SI	Mto

ESTADO DE MANGUERAS X — X

SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno / X Malo

Pureza baja a 89,7

Bueno — Si — no

Resultado
ok
Si
Si
Si
Si

DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
flujometro	1			

Resultado
Es
Si
Si
Si
Si

PRUEBAS DE ALARMA

OBSERVACIONES

Mto pendiente

FIRMA