



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión: 13-09-23
Remisión #: 195083
Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea
No. Orden:

Codigo Equipo: NN-3108B
Fecha Inicio: 13-09-23
Hora Inicio Labor:
Fecha Fin: 13-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for tracking contamination status.

En Mantenimiento section containing:
- HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO
- PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0)
- REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS
- OBSERVACIONES: mto
- 1. CICLADO: Tiempo de la prueba, Generó Alarma
- 2. RUIDO EXTRAÑO: Si/No
- 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas/Malas
- 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno/Malo
- 5. DAÑOS IDENTIFICADOS
- 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno
- 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena
- Con Sobrecalentamiento: no

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma' with results 'OK', 'SI', 'SI', 'SI', 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists items like 'MANEJEA TAMIZES', 'MANGUERA TAMBORES', 'PILA' with quantities.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de alivio' with results 'ES', 'SI', 'SI', 'SI', 'SI'.

En Mantenimiento section containing:
- HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO
- PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0)
- REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS
- OBSERVACIONES: Aprobado
- FIRMA MANTENIMIENTO: [Signature]