



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: OAD-MA-MR-008  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 14-09-23  
Remisión #: 195150  
Auxiliar Mantenimiento: Jan Diego Benjumea  
No. Orden:   
Codigo Equipo: NW-4382B  
Fecha Inicio: 14-09-23  
Hora Inicio Labor:   
Fecha Fin: 14-09-23

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for recording contamination and isolation dates.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes checkboxes for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: 1. Estado Pila 5.5 V (Resultado: OK), 2. Prueba de Fugas (Resultado: SI), 3. Conexión eléctrica (Resultado: SI), 4. Conexión electrónica (Resultado: SI), 5. Prueba de alarma (Resultado: SI).

Descripción del diagnóstico identificado: Buena

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Rows: FILTRO INTERNO (1), MANGERA BALBUENA DE OXIGENO (2), ANILLOS (2), MANGERA TANQUE (2), PIETAS TAPA COMPRESOR (1), MANGERA TANQUE OXIGENO (1).

Table with columns: No., Descripción, Resultado. Rows: 1. Prueba / Simulación (Resultado: Es), 2. Flujo = 0 (Resultado: SI), 3. Flujo Máximo (Resultado: SI), 4. Desconexión eléctrica (Resultado: SI), 5. Desconexión tarjeta de flujo (Resultado: SI), 6. Activación de válvula de aire (Resultado: SI).

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes 'Aprobado' stamp and 'FIRMA MANTENIMIENTO' signature.