

	<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONSUMIDORES</b>		Fecha: 10-04-24	
			Cliente: Joice Adjele	

Tipo de servicio: NN-2507B	Tipo de cliente:
----------------------------	------------------

TIPO DE SERVICIO	PLAZA	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO DE SERVICIO
FILTRO LATERAL	1AL	1			

Limpieza General

CATEGORIA	SERVICIO	ESTADO	PRESIÓN DE ALARMA			ESTADO DE SERVICIO	OBSERVACIONES
			SI	NO	ES		
2048264955	SI	SI	SI	SI	SI		
OK	3700						
ESTADO DE LAS CONEXIONES		OK	CONTROL DE TEMPERATURA		OK	OTROS SERVICIOS	OK

Nº	PRUEBA	DESCRIPCIÓN	RESULTADO
1	Prueba de fuga	Se verifica ausencia de fugas	SI
2	Control de agua	Se verifica correcta conexión del agua	SI
3	Control de energía	Se verifica correcta conexión de energía	SI
4	Prueba de alarma	Se verifica correcta configuración	SI
5	Otro		

Nº	PRUEBA	DESCRIPCIÓN	RESULTADO
1	Prueba de fuga	Se verifica ausencia de fugas (1-1)	SI
2	Control de agua	Se verifica correcta conexión del agua (1-1)	SI
3	Control de energía	Se verifica correcta conexión de energía	SI
4	Prueba de alarma	Se verifica correcta configuración	SI
5	Otro		

Nº	PRUEBA	DESCRIPCIÓN	RESULTADO
1	Prueba de fuga	Se verifica ausencia de fugas (1-1)	SI
2	Control de agua	Se verifica correcta conexión del agua (1-1)	SI
3	Control de energía	Se verifica correcta conexión de energía	SI
4	Prueba de alarma	Se verifica correcta configuración	SI
5	Otro		

CATEGORIA	SERVICIO	ESTADO	PRESIÓN DE ALARMA			ESTADO DE SERVICIO	OBSERVACIONES
			SI	NO	ES		