

Fecha: 01/11/21 | ALMO: James Agudela

COORDINADA: NN-3155B

TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE REVISION
	Acaplerasca a tubo humidificado 1		

Limpieza general.

PRUEBA DE ALARMA	PRUEBA DE ALARMA			PRUEBA DE ALARMA			PRUEBA DE ALARMA			PRUEBA DE ALARMA			CONDICION DE ALARMA	FECHA	OBSERVACIONES
	PRUEBA DE ALARMA	PRUEBA DE ALARMA	PRUEBA DE ALARMA	PRUEBA DE ALARMA	PRUEBA DE ALARMA	PRUEBA DE ALARMA	PRUEBA DE ALARMA	PRUEBA DE ALARMA	PRUEBA DE ALARMA	PRUEBA DE ALARMA	PRUEBA DE ALARMA				
1. EXHAUSTOR	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
2. ALARMA DE BAJA DE NIVEL	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
3. ALARMA DE ALTA DE NIVEL	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

PRUEBA DE ALARMA	CONDICION DE ALARMA	FECHA	OBSERVACIONES
1. EXHAUSTOR	OK		
2. ALARMA DE BAJA DE NIVEL	OK		
3. ALARMA DE ALTA DE NIVEL	OK		

PRUEBA DE ALARMA	CONDICION DE ALARMA	FECHA	OBSERVACIONES
1. EXHAUSTOR	OK		
2. ALARMA DE BAJA DE NIVEL	OK		
3. ALARMA DE ALTA DE NIVEL	OK		

TIPO DE EQUIPO	DESCRIPCION	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
	Kit M. Fertilizantes	1			
	Kit Filtro de oxígeno	2			
	Filtro de aire interior	1			

PRUEBA DE ALARMA	CONDICION DE ALARMA	FECHA	OBSERVACIONES
1. EXHAUSTOR	OK		
2. ALARMA DE BAJA DE NIVEL	OK		
3. ALARMA DE ALTA DE NIVEL	OK		

PRUEBA DE ALARMA	CONDICION DE ALARMA	FECHA	OBSERVACIONES
1. EXHAUSTOR	OK		
2. ALARMA DE BAJA DE NIVEL	OK		
3. ALARMA DE ALTA DE NIVEL	OK		