

9-08-24

JONIER AYUDICIO

NW-2579B

9-08-24

11:30

9-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR FOSFATO PLAZA

X

SEÑALES 13

FILTRO

DT FILTRO LATERAL

1

1708766 8.7 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI

OK

1100

NO

2. RUIDO TITRADO

PUREZA % 87

X

OK

OK

OK

OK

SI  
SI  
SI  
SI  
SI

TAMIZES

2

ALARMA SONORA

7

PILA

7

SI  
SI  
SI  
SI  
SI

17088 65962 SI SI SI ES SI SI SI SI SI